

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	G	1	6	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité		Ind	

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input type="checkbox"/> initial <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement <input checked="" type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
---	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
 Cycle Thermique en autoclave

DOCUMENTS APPLICABLES
 DGQT 0.4.2.0376
 DGQT 0.8.3.0033

LIMITATIONS

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : *La Société audité s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)*

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signature :	Stephanie Arigoni 2023.04.18 15:02:18 +02'00'	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature :
---	---	---

DGQT 57999 A RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	N	1	2	
	Code DGA Société : Etablissement									Code Activité		Ind

Société : RESCOLL
Établissement : PESSAC
Activité : Laboratoire d'essais composites
 Audit: **Ref^{ce} Rapport :** DGQT 57999

Agrément : **initial**
 renouvellement
 Q **P** **C**
Date : 31/01/2022

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES

Nappage / Drapage Manuel

DOCUMENTS APPLICABLES

DGQT 0.7.2.0006

DGQT 0.8.3.0039

LIMITATIONS

Limitations au drapage de plaques planes

CONCLUSION

- 0 : Agrément impossible en l'état**
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) | <input type="checkbox"/> Visite nécessaire |
| <input type="checkbox"/> Installation à modifier | <input type="checkbox"/> Documentation à compléter |
| <input type="checkbox"/> Essais en cours | <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur |
| <input type="checkbox"/> Personnel à former | <input type="checkbox"/> Autre: |
- Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société audité s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE

Fonction : ..


Nom :

Date : Signature :

Stephanie Arigoni
2023.04.18
15:02:07 +02'00'**VISA DASSAULT - AVIATION**

Etabl./Direction : DGQT MP Merignac

Nom. LOZANO Thomas

Date : 31/01/22 Signature : 

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	N	1	8	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			Ind

Société : RESCOLL
Établissement : PESSAC
Activité : Laboratoire d'essais composites
 Audit: **Ref^{ce} Rapport :** DGQT 57999

Agrément : **initial**
 renouvellement
 Q **P** **C**
Date : 31/01/2022

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES

Préparation au cycle thermique

DOCUMENTS APPLICABLES

DGQT 0.8.3.0039

LIMITATIONS
CONCLUSION

- 0 : Agrément impossible en l'état**
 - 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)**
 - 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)**
 - 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :**
 - Action(s) Corrective(s) demandée(s) Visite nécessaire
 - Installation à modifier Documentation à compléter
 - Essais en cours Attente réponse fournisseur
 - Personnel à former Autre:
- Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : *La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)*

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE

Fonction : ..

Nom :

Date :

Stephanie Arigoni


2023.04.18

15:01:56 +02'00'

VISA DASSAULT - AVIATION

Etabl./Direction : DGQT MP Merignac

Nom. LOZANO Thomas

 Date : 31/01/22 Signature : 

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	M	0	5	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			Ind

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input type="checkbox"/> initial <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement <input checked="" type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
---	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
 Serrage contrôlé au couple

DOCUMENTS APPLICABLES
 DGQT 0.8.3.0174

LIMITATIONS
 Limitations à la pose de vis sur éprouvettes



CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : *La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)*

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signat: 	Stephanie Arigoni 2023.04.18 15:01:43 .+02'00'!...	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature : 
---	--	---

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	M	0	6	
	Code DGA Société : Etablissement									Code Activité		Ind

Société : RESCOLL **Agrément** : initial
Établissement : PESSAC renouvellement
Activité : Laboratoire d'essais composites Q P C
 Audit: **Ref^{ce} Rapport** : DGQT 57999 **Date** : 31/01/2022

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES

Pose de fixations

DOCUMENTS APPLICABLES

DGQT 0.4.7.0030

LIMITATIONS

Limitations à la pose de vis et rivets sur éprouvettes

CONCLUSION

- 0 : Agrément impossible en l'état**
 - 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)**
 - 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)**
 - 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :**
 - Action(s) Corrective(s) demandée(s)
 - Visite nécessaire
 - Installation à modifier
 - Documentation à compléter
 - Essais en cours
 - Attente réponse fournisseur
 - Personnel à former
 - Autre:
- Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE

Fonction : ..

Nom :

Date : Signature :

Stephanie Arigoni
2023.04.18
15:01:15 +02'00'

VISA DASSAULT - AVIATION

Etabl./Direction : DGQT MP Merignac

Nom. LOZANO Thomas


Date : 31/01/22 Signature : 

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	R	0	4	Ind
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input type="checkbox"/> initial <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES Marquage à l'encre DOCUMENTS APPLICABLES DGQT 0.4.2.0418 DGQT 1.7.0.0038 LIMITATIONS	

CONCLUSION	
<input type="checkbox"/> 0 : Agrément impossible en l'état <input type="checkbox"/> 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus) <input checked="" type="checkbox"/> 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus) <input type="checkbox"/> 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) : <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) <input type="checkbox"/> Installation à modifier <input type="checkbox"/> Essais en cours <input type="checkbox"/> Personnel à former Précisions complémentaires :	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire <input type="checkbox"/> Documentation à compléter <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur <input type="checkbox"/> Autre:

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)	
VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signature :	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature : 

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Y	2	0	
	Code DGA Société : Etablissement									Code Activité		Ind

Société : RESCOLL
Établissement : PESSAC
Activité : Laboratoire d'essais composites

Audit: **Ref^{ce} Rapport** : DGQT 57999

Agrement : **initial**
 renouvellement
 Q **P** **C**

Date : 31/01/2022

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
Stockage au froid

DOCUMENTS APPLICABLES
DGQT 0.8.3.0045

LIMITATIONS

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signature :	Stephanie Arigoni 2023.04.18 15:00:34 +02'00'
VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature :	

DGQT 57999 A RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Y	2	3	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité		Ind	

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit : Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input type="checkbox"/> initial <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES Contrôle Réception DOCUMENTS APPLICABLES DGQT 1.0.0.0001 DGQT 0.8.3.0256 LIMITATIONS	

CONCLUSION	
<input type="checkbox"/> 0 : Agrément impossible en l'état <input type="checkbox"/> 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus) <input type="checkbox"/> 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus) <input checked="" type="checkbox"/> 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) : <input checked="" type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) <input type="checkbox"/> Visite nécessaire <input type="checkbox"/> Installation à modifier <input type="checkbox"/> Documentation à compléter <input type="checkbox"/> Essais en cours <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur <input type="checkbox"/> Personnel à former <input type="checkbox"/> Autre: Précisions complémentaires :	
RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.) VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Stephanie Arigoni Date : 2023.04.18 Signature : 15:00:19+02'00'	
VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature :	


Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Y	2	4	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			Ind

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit : Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input checked="" type="checkbox"/> initial <input type="checkbox"/> renouvellement <input checked="" type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
--	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES Respect Environnemental DOCUMENTS APPLICABLES DGQT 0.8.0.0076 LIMITATIONS

CONCLUSION
<input type="checkbox"/> 0 : Agrément impossible en l'état <input type="checkbox"/> 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus) <input checked="" type="checkbox"/> 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus) <input type="checkbox"/> 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) <input type="checkbox"/> Installation à modifier <input type="checkbox"/> Essais en cours <input type="checkbox"/> Personnel à former Précisions complémentaires : </div> <div> <input type="checkbox"/> Visite nécessaire <input type="checkbox"/> Documentation à compléter <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur <input type="checkbox"/> Autre: </div> </div>

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)	
VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signature :	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature : 
Stephanie Arigoni 2023.04.18 15:00:01 +02'00'	

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Z	0	3	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			Ind

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit : Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input type="checkbox"/> initial <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement <input type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
--	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
 Contrôle dimensionnel classique

DOCUMENTS APPLICABLES
 DGQT 0.2.0.0023

LIMITATIONS


CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signature :	Stephanie Arigoni 2023.04.18 14:59:51 +02'00'	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature : 
---	---	---


Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Z	1	5	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			Ind

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit : Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input checked="" type="checkbox"/> initial <input type="checkbox"/> renouvellement <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
--	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES Essais mécaniques statiques DOCUMENTS APPLICABLES DGQT 0.8.3.0173 + procédures d'essais DGT/TME LIMITATIONS <ul style="list-style-type: none"> • TL • TTNH/TTH • CTNH/CTH • CIL • CAI

CONCLUSION	
<input type="checkbox"/> 0 : Agrément impossible en l'état <input checked="" type="checkbox"/> 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus) <input type="checkbox"/> 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus) <input type="checkbox"/> 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :	
<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s) <input type="checkbox"/> Installation à modifier <input type="checkbox"/> Essais en cours <input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire <input type="checkbox"/> Documentation à compléter <input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur <input type="checkbox"/> Autre: Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : <i>La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)</i>	
VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Nom : Date : Signature :	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : DGQT MP Merignac Nom. LOZANO Thomas Date : 31/01/22 Signature : 

DGQT 57999 A RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

Direction Générale de la Qualité Totale

Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Z	4	4	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité		Ind	

Société : RESCOLL	Agrément :	<input checked="" type="checkbox"/> initial
Établissement : PESSAC		<input type="checkbox"/> renouvellement
Activité : Laboratoire d'essais composites		<input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C
<input type="checkbox"/> Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999		Date : 31/01/2022

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
Mesure 3D Atelier

DOCUMENTS APPLICABLES
DGQT 0.8.3.0086

LIMITATIONS

CONCLUSION

- 0 : Agrément impossible en l'état**
- 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)**
- 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)**
- 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :**

<input checked="" type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction : ..	Etabl./Direction : DGQT MP Merignac
Nom :	Nom. LOZANO Thomas
Date : Signature :	Date : 31/01/22 Signature :

Stephanie Arigoni
2023.04.18
14:59:13 +02'00'

DGQT 57999 A RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

**Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A**

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Z	5	5	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité			Ind

Société : RESCOLL Établissement : PESSAC Activité : Laboratoire d'essais composites <input type="checkbox"/> Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Agrément : <input checked="" type="checkbox"/> initial <input type="checkbox"/> renouvellement <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 31/01/2022
---	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
Contrôle Ultrasons sur Composites

DOCUMENTS APPLICABLES
DGQT 1.0.1.0002
DGQT 0.8.3.0049

LIMITATIONS



CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction : ..	Etabl./Direction : DGQT MP ST CLOUD
Nom : 	Nom. WEBER Michel
2023.04.18	
14:58:57 +02'00'	
Date : Signature :	Date : 31/01/22 Signature : 

DGQT 57999 A RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Z	7	2	
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité		Ind	

Société : RESCOLL	Agrément : <input checked="" type="checkbox"/> initial
Établissement : PESSAC	<input type="checkbox"/> renouvellement
Activité : Laboratoire d'essais composites	<input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C
<input type="checkbox"/> Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 57999	Date : 31/01/2022

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
Analyses chimiques organiques

DOCUMENTS APPLICABLES
DGQT 0.8.3.0031
+ Procédures DASSAULT (BZ, CDE)

LIMITATIONS

- Masse surfacique / linéique préimprégné et fibres
- Taux de résine
- Temps de gel
- HPLC
- DSC
- TTV
- Rhéologie

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état

1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)



2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)

3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction : ..	Etabl./Direction : DGQT MP Merignac
Nom :	Nom. LOZANO Thomas
Date :	Date : 31/01/22
Signature : 	Signature : 
<small>Stephanie Arigoni 2023.04.18 14:58:43 +02'00'</small>	

Direction Générale de la Qualité Totale
Référence DGQT 57999 Ind. A

RESCOLL	8 allée Geoffroy Saint Hilaire CS 30021 F-33615 Pessac Cedex	Code fournisseur	4495101E	RAPPORT DGQT	59601	Date de fin de validité	nov-2025
Code	Activité	Type	DGQT ou norme/standard	DGQT	Niveau/level 2022	Limitation	Auditeur
H03	Dégraissage en bain	Q	0.4.2.0414	0.8.3.0176	1	Pour traitement éprouvette	TP
H15	Décapage en bain des alliages d'aluminium sans Fluorure	Q	0.4.2.0415	0.8.3.0177	1	Pour traitement éprouvette	TP
Z30	Suivi des bains de TS	Q + O	17.025 / 0.4.2.0436	-	1	Pour traitement éprouvette	TP



FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	Y	2	0	
	Code DGA Société / Etablissement								Code Activité		Ind..	

SOCIETE :RESCOLL..... **Agrément** : initial
Etablissement :PESSAC..... renouvellement
ACTIVITE :STOCKAGE AU FROID..... Q P C

Audit : Ref^{co} Rapport : Date : 19/11/2018
 Dossier : Référence : Date :

DOCUMENTS APPLIQUES (avec indices)

FEQ:

DGQT 0.7.2.0006 – Clause qualité applicable aux pièces composites
 DGQT 0.8.3.0045 – FEQ Stockage au froid

ECARTS CONSTATES / LIMITATIONS / RECOMMANDATIONS
DISPOSITIONS A PRENDRE SUR PRODUITS (Si fabrications en cours)

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction: <i>Responsable Qualité Adjointe</i>	Etabl./Direction : ...DASSAULT AVIATION.....
Nom : <i>Emilien Jaccy</i>	Nom :ALVES NICOLAS.....
Date : <i>21/11/18</i>	Date : ..22/11/2018..
Signature : <i>[Signature]</i>	Signature : <i>[Signature]</i>



FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4 4 9 5 1 0 1 E N 1 2	
	Code DGA Société / Etablissement	Code Activité Ind..

SOCIETE :RESCOLL..... Agrément : initial
 Etablissement :PESSAC..... renouvellement
 ACTIVITE :NAPPAGE/DRAPAGE MANUEL..... Q P C

Audit : Ref^{co} Rapport : Date : 19/11/2018
 Dossier : Référence : Date :

DOCUMENTS APPLIQUES (avec indices)

FEQ:

DGQT 0.7.2.0006 – Clause qualité applicable aux pièces composites
 DGQT 0.8.3.0039 – FEQ Nappage, drapage, application de colle en film. Préparation au cycle thermique des matériaux composites (manuel)

ECARTS CONSTATES / LIMITATIONS / RECOMMANDATIONS
DISPOSITIONS A PRENDRE SUR PRODUITS (Si fabrications en cours)

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction: Responsable Qualité Adjointe	Etabl./Direction : ...DASSAULT AVIATION.....
Nom : Emilie Jarry	Nom :ALVES NICOLAS.....
Date : 23/11/18	Date : 22/11/2018..
Signature :	Signature :

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4 4 9 5 1 0 1 E N 1 8	
	Code DGA Société / Etablissement	Code Activité Ind..

SOCIETE :RESCOLL..... **Agrément** : initial
Etablissement :PESSAC..... renouvellement
ACTIVITE :PREPARATION A CYCLE THERMIQUE..... Q P C
 Audit : Ref^{ce} Rapport : Date : 19/11/2018
 Dossier : Référence : Date :

DOCUMENTS APPLIQUES (avec indices)

FEQ:

DGQT 0.7.2.0006 – Clause qualité applicable aux pièces composites
 DGQT 0.8.3.0039 – FEQ Nappage, drapage, application de colle en film. Préparation au cycle thermique des matériaux composites (manuel)

**ECARTS CONSTATES / LIMITATIONS / RECOMMANDATIONS
 DISPOSITIONS A PRENDRE SUR PRODUITS (Si fabrications en cours -)**

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction: Responsable Qualité Adjointe	Etabl./Direction : ...DASSAULT AVIATION.....
Nom : Emilie Joly	Nom :ALVES NICOLAS.....
Date : 23/11/18	Date : 22/11/2018..
Signature : [Signature]	Signature : [Signature]

RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	G	1	6	
	Code DGA Société / Etablissement								Code Activité		Ind..	

SOCIETE :RESCOLL..... **Agrément** : initial
Etablissement :PESSAC..... renouvellement
ACTIVITE :CYCLE THERMIQUE EN AUTOCLAVE..... Q P C
 Audit : Ref^{co} Rapport : Date : 19/11/2018
 Dossier : Référence : Date :

DOCUMENTS APPLIQUES (avec indices)

FEQ:


DGQT 0.7.2.0006 – Clause qualité applicable aux pièces composites
 DGQT 0.8.3.0033 – FEQ Cycle thermique en autoclave, en étuve ou en caisson chauffant

**ECARTS CONSTATES / LIMITATIONS / RECOMMANDATIONS
 DISPOSITIONS A PRENDRE SUR PRODUITS (Si fabrications en cours -)**

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :
 Action(s) Corrective(s) demandée(s) Visite nécessaire
 Installation à modifier Documentation à compléter
 Essais en cours Attente réponse fournisseur
 Personnel à former Autre:
 Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction: Responsable Qualité Adjointe Nom: Emilie Jorey Date: 03/12/18 Signature: 	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : ...DASSAULT AVIATION..... Nom :ALVES NICOLAS..... Date : .22/11/2018..Signature : 
---	---



FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	4	4	9	5	1	0	1	E	C	2	9	
	Code DGA Société / Etablissement								Code Activité		Ind..	

SOCIETE :RESCOLL..... Agrément : initial
Etablissement :PESSAC..... renouvellement
ACTIVITE :USINAGE / AJUSTAGE SUR COMPOSITES..... Q P C

 Audit : Ref^{ce} Rapport : Date : 19/11/2018
 Dossier : Référence : Date :

DOCUMENTS APPLIQUES (avec indices)

FEQ:
DGQT 0.7.2.0006 – Clause qualité applicable aux pièces composites
DGQT 0.8.3.0157 – FEQ Détournage, perçage et usinage CN sur pièces composites

**ECARTS CONSTATES / LIMITATIONS / RECOMMANDATIONS
DISPOSITIONS A PRENDRE SUR PRODUITS (Si fabrications en cours)**

LIMITE A L'USINAGE D'EPROUVETTES EN MATERIAUX COMPOSITES

CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l'état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE	VISA DASSAULT - AVIATION
Fonction : <i>Responsable Qualité Adjointe</i>	Etabl./Direction : ...DASSAULT AVIATION.....
Nom : <i>Emilie Jockey</i>	Nom :ALVES NICOLAS.....
Date : 03/12/18	Date : 22/11/2018
Signature : <i>[Signature]</i>	Signature : <i>[Signature]</i>

RELEASED document issued from Dassault Aviation repository.
DGQT 50680